

矿山基本概况	矿山企业名称	海城镁矿集团有限公司				通讯地址	海城市牌楼镇			邮编	114200	法人代表	尚尔平					
	电话	—	传真	—	坐标	东经: 122° 47' 10.38" ~122° 49' 01.67" 北纬: 40° 43' 06.04" ~40° 43' 41.95"			矿类	非金属	矿种	菱镁矿、滑石						
	企业规模	大型矿山				设计生产能力	170×10 ⁴ t/a				设计服务年限		67.06 年					
	经济类型	有限公司				10 ⁴ t/a												
	矿山面积/km ²	1.8090				实际生产能力	—	已服务年限	停产	开采深度/m	432 至-54							
	建矿时间	1995 年				生产现状	矿山整合		采矿方式			露天开采						
采矿破坏土地	工业场地、料石场、办公生活区、原海镁垃圾场				露天采场			排岩场			矿山道路			总计	已治理面积/m ²			
	数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		面积/m ²					
	11		1121518		4		1257431		4		1011095		4	9580	3399624	371020		
	破坏土地情况/m ²				破坏土地情况/m ²			破坏土地情况/m ²			破坏土地情况/m ²			—				
	耕地	基本农田	0		耕地	基本农田	0		耕地	基本农田	0		耕地	基本农田	0		—	
		其它耕地	46941			其它耕地	2747			其它耕地	0			其它耕地	0		49688	—
		小计/m ²	46941			小计/m ²	2747			小计/m ²	0			小计/m ²	0		49688	—
	林地		26871		林地		53235		林地		151439		林地		2774		234319	—
	其他草地		0		其他草地		0		其他草地		72462		其他草地		0		72462	—
	其他土地		1047706		其他土地		1201449		其他土地		787194		其他土地		6806		3043155	—
	合计/m ²		1121518		合计/m ²		1257431		合计/m ²		1011095		合计/m ²		9580		3399624	371020
采矿固体废弃物排放	类 型		年排放量/10 ⁴ m ³				年综合利用量/10 ⁴ m ³				累计积存量/10 ⁴ m ³				主要利用方式			
	废石（土）		—				—				—				—			
	合 计		—				—				—				—			

含水层 破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象			
	基岩裂隙、岩溶水及第四系孔隙水			—			—		—			矿区内及周边			
地形地貌 景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/ m ²			破坏程度					修复的难易程度			
	丘陵			3399624			严重					难			
采矿引起的 崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³		危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
采矿引起的 地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
采矿引起的 地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

矿山企业 (盖章): 海城镁矿集团有限公司

填表单位 (盖章): 辽宁省核工业地质二四一大队有限责任公司

填表人: 李元利 填表日期: 2022年8月26日